

# **San Marzano Sul Sarno. Rifiuti nell'Alveo Comune Nocerino, il CNSBII sollecita gli Enti.**

## **[SEGNALA UNA CRITICITA' AMBIENTALE CLICCA QUI](#)**

Il CNSBII, il 23 luglio 2021 ha effettuato un sopralluogo sull'Alveo Comune Nocerino nel comune di San Marzano Sul Sarno. Il corpo idrico superficiale Alveo Comune Nocerino che collega i tributari maggiori del Fiume Sarno versa in condizioni preoccupanti sia per la qualità delle acque che in questo periodo, date le attività industriali conserviere, peggiora e sia per la presenza di rifiuti solidi urbani al proprio interno.

Il primo sopralluogo risale a marzo del 2021, seppur la problematica in quel punto sia oramai diventata cronica, il CNSBII ha deciso di interloquire con gli enti, presumibilmente preposti, alla soluzione della gravissima problematica.

Le comunicazioni sono state avviate il 27 marzo ove il nostro organismo segnalava la presenza di rifiuti in alveo.



Foto del 31 marzo 2021

Dopo la nostra comunicazione il Sindaco di San Marzano Sul Sarno il 27 marzo 2021 genera una nota rivolta agli organismi avente competenza e richiede un provvedimento di urgenza per il ripristino dello stato ottimale dei luoghi.

**Oggetto:** Sollecito intervento urgente per il ripristino delle del Fiume Sarno e dell'Alveo Comune Nocerino.

Spett.le Regione Campania,  
con riferimento a quanto in oggetto, si sollecita quanto richiesto con la comunicazione prot.n. 3569 del 16.03.2021, ed in particolare di provvedere con urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza degli argini del Fiume SARNO, che hanno subito un dilavamento in sinistra idraulica nel punto identificato dalle coordinate 40.7771952,14.5657109 e 40.7737985,14.5634635.

Inoltre, si sollecita di disporre le operazioni di rimozione del materiale galleggiante, principalmente costituito da vegetazione ammassato nei pressi del ponte di via Marconi, che ha prodotto, nuovamente, l'ostruzione al libero deflusso delle acque, al riguardo si ribadisce che in diversi tratti dell'argine dell'ACN e del fiume SARNO sono presenti fasci di canneti, tagliati e non rimossi, che puntualmente durante i fenomeni di piena vengono travolti dalle acque e costituiscono la principale cause di ostruzione al libero deflusso delle acque in corrispondenza dei diversi ponti che attraversano il territorio comunale.

Inoltre permane una forte criticità dovuta alla significativa erosione della sponda interna in destra idraulica dell'ACN nella immediate vicinanze della spalletta del ponte, ed a monte dello stesso per circa 30 metri, condizione di criticità più volte segnalata nella pregressa corrispondenza.

La situazione sopra descritta, è stata altresì segnalata compiutamente del presidente dell'Associazione C.N.S.B.I.I. sez. Bacino Fiume Sarno.

Si resta a disposizione, come sempre, per ogni eventuale chiarimento, si rappresenta l'urgenza.

Dalla residenza municipale, lì 27 aprile 2021



Il Sindaco  
Avv. Carmela Zuottolo

Si allegano:

- comunicazione prot.n. 3569 del 16.03.2021
- segnalazione del presidente dell'Associazione C.N.S.B.I.I. sez. Bacino Fiume Sarno del 27.04.2021;

Successivamente in un secondo sopralluogo avvenuto il 14 maggio 2021, il CNSBII attesta che i rifiuti presente in alveo sono stati incendiati, stesso in giornata viene inviata una comunicazione che ne descrive lo stato dei luoghi.



Rifiuti incendiati nell'alveo comune nocerino in San Marzano Sul Sarno

Si avvia di nuovo l'iter di segnalazione a vari enti regionali e locali, tra questi il Comune di San Marzano Sul Sarno. Nel frattempo passano altri mesi fino all'arrivo di Luglio, ove decidiamo di effettuare un nuovo sopralluogo al fine di verificare se le segnalazioni da noi effettuate, compresi i solleciti con urgenza del Sindaco del comune di San Marzano

Sul Sarno fossero stati presi in considerazione.

Constatiamo quindi, il 23 luglio 2021, che la condizione di salute del corso d'acqua sono pesantemente peggiorate.







Seguiranno aggiornamenti nel caso in cui gli enti preposti si



attiveranno per la rimozione e per adottare soluzioni compatibili al corso d'acqua per il trattenimento dei rifiuti e per una rapida rimozione. Intanto questo ci fa comprendere quanti siano i rifiuti che gravitano nelle acque del Bacino Idrografico del Fiume Sarno e che inevitabilmente oltre a stazionare nei fiumi finiscono in mare.

Abbiamo chiesto formalmente all'**Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania** di far rientrare la Provincia di Salerno nel perimetro dei comuni di competenza per i fenomeni di abbandono e appiccio roghi di rifiuti. Come è possibile notare, nella valle del Sarno si sviluppa il fenomeno dell'incendio dei rifiuti nei corpi idrici superficiali.

Abbiamo anche inviato la nota alle Capitanerie di Porto di Torre Annunzia e Castellammare di Stabia essendo che i rifiuti presenti in alveo se non controllati possono defluire verso il mare.