

Rifiuti nel Sarno, CNSBII chiede la rimozione



Barriera galleggiante che ha come scopo il trattenere i rifiuti transitanti in acqua

Nel **Bacino Idrografico del Fiume Sarno** e nei suoi corsi d'acqua, avviene il fenomeno dell'**abbandono di rifiuti solidi urbani e di vario genere**. Oltre all'abbandono voluto da parte dell'uomo vi è anche la caduta accidentale dei rifiuti in acqua.

L'area del Bacino del Sarno è fortemente urbanizzata e la produzione di rifiuti è alta ma le politiche di intercettazione di questi non danno i risultati sperati ed i Sindaci del territorio non si attivano in modo programmato e strutturale per limitare l'abbandono e la dispersione dei rifiuti.

La barriera galleggiante

Il 28 febbraio 2022 il CNSBII ha effettuato un **sopralluogo sul Fiume Sarno** tra Striano (NA), Poggiomarino (NA) e San Valentino Torio (SA). Il fiume è la linea di confine di questi comuni.

Nel corso d'acqua è presente una barriera galleggiante di rifiuti che ha lo scopo di intercettare i rifiuti che transitano nel Sarno. Durante questi mesi ha raggiunto il suo obiettivo, ossia di intercettare i rifiuti ma non quello di essere gestita in modo puntuale; nel frattempo l'ammasso di rifiuti nel fiume ha raggiunto importanti dimensioni. Il CNSBII continua a monitorare il corso d'acqua.

Il transito dei rifiuti verso il Ponte "Americano"

Nella notte tra il 5 e 6 aprile l'enorme "isola" di rifiuti presente in alveo, non si sa come, si è distaccata dalla barriera galleggiante e si è diretta verso San Marzano Sul Sarno e Scafati impattando presso il Ponte che collega questi comuni.





Ora i rifiuti stazionano a ridosso di questo ponte e il CNSBII ha chiesto la immediata rimozione ai fini della tutela dell'ecosistema fluviale e dell'abitato.



Ponte viario che collega San Marzano Sul Sarno a Scafati
La richiesta di rimozione dei rifiuti è stata inviata alla Regione Campania presso la **Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema, Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile**. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l' **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**. Agli **Enti di Ambito dei Rifiuti di Napoli e Salerno**. Al **Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno**.

La barriera galleggiante ubicata in alveo non ha ricevuto manutenzione per diverso tempo. Non se ne conoscono i motivi dell'incuria dell'area e di chi abbia sganciato questa barriera facendo defluire pericolosamente i rifiuti verso valle. Non è da escludere che la barriera abbia ceduto strutturalmente. Per tali ragioni abbiamo anche inviato una nota all'Autorità Giudiziaria.

I rifiuti non possono stazionare in acqua e vanno urgentemente

rimossi. Abbiamo inoltre sottolineato come sia importante la creazione di un ente che si occupi in modo programmato della ordinaria e straordinaria gestione dei corsi d'acqua Naturali del Bacino del Sarno. Questo accade per i corsi d'acqua di Bonifica Integrale che sono gestiti e mantenuti dal Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno.