

Stato di attenzione a Mercato San Severino per le prossime piene, urge intervento di gestione ordinaria e straordinaria del letto del Torrente Solofrana.

Stato di attenzione a Mercato San Severino per le prossime piene, urge intervento di gestione ordinaria del letto del Torrente Solofrana.

Torrente Solofrana, inondazione delle aree in Sant'Angelo di Mercato San Severino, situazione di pericolo, urgono provvedimenti strutturali

Il nostro personale tecnico volontario del Cnsbii ha effettuato un sopralluogo il 10 marzo del 2021 in Mercato San Severino alla località frazione di Sant'Angelo. La frazione è sostanzialmente tagliata in due dal Torrente Solofrana, tributario maggiore dell'Alveo Comune Nocerino e poi Fiume

Sarno.

Fiume Sarno: meno cromo ma più escherichia coli

Importanti miglioramento, diminuisce il Cromo ma aumentano gli Escherichia Coli