

# **Rifiuti nell'Alveo Comune Nocerino, il CNSBII chiede la rimozione**

Il Cnsbii, Corpo Civico Nazionale delle Sentinelle dei Bacini Idrografici Italiani ha protocollato presso il Comune di San Marzano Sul Sarno in Provincia di Salerno, la richiesta di rimozione dei rifiuti dall'Alveo Comune Nocerino i quali giacciono da diverso tempo nel corso d'acqua. Una condizione che si presenta periodicamente all'altezza del "Ponte Marconi" della Via Guglielmo Marconi che collega, San Marzano Sul Sarno ad Angri.

---

# **Mercato San Severino. CNSBII richiede un incontro urgente per il Solofrana, ma senza risposta dal 2020.**

Nell'agosto del 2020 il CNSBII, nelle normali attività di controllo civico e indipendente dei corsi d'acqua per il tramite dell'USAC – Unità di Soccorso Ambientale Civico, ha riscontrato una criticità ambientale in un corpo idrico superficiale denominato Rio San Rocco (Ex Solofrana) in Mercato San Severino, quest'ultimo, comune della provincia di Salerno al confine con la provincia di Avellino. La criticità ambientale impattava negativamente sul corso d'acqua Rio San Rocco e nel Torrente Solofrana.

---

# **Scafati, rifiuti rimossi dal Controfosso Destro del Fiume Sarno**

Le tante piogge hanno generato un fenomeno parallelo e che aggrava la salute di corsi d'acqua già pesantemente inquinati, ossia, l'accumularsi di rifiuti negli alvei fluviali. Un problema decennale che ad oggi non ne vede ancora una soluzione, essendo non semplice da gestire e poiché su questo fenomeno incidono diversi fattori come l'abbandono e il non controllo dei rifiuti depositati e la creazione di discariche sul territorio.

---

# **Fiume Sarno. Area bonificata su San Marzano Sul Sarno**

Il 10 giugno del 2020 il CNSBII segnalava sul territorio di San Marzano Sul Sarno, comune ricadente nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno, la presenza di un sito dedito all'abbandono di rifiuti posto a ridosso del canale Consortile Fosso Imperatore.

---

# **Torrente Solofrana e abbandono di rifiuti attiguo agli argini.**

Il 1 marzo 2021, il nostro coordinatore è stato contattato da parte di dei cittadini al quale hanno segnalato l'abbandono di rifiuti in una di pertinenza viaria della Via Santa Maria a Favore di Mercato San Severino in provincia di Salerno. Il punto si trova al confine con Castel San Giorgio. I due comuni sono ricadenti nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno e il punto di abbandono di rifiuti si trova nelle immediate vicinanze del Torrente Solofrana, quest'ultimo tributario maggiore dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume Sarno.

---

## **Rifiuti nei Fiumi? Scopriamo il perché e cosa si può fare.**

In questi anni, innumerevoli volte il CNSBII ha documentato il rinvenimento di rifiuti di varia categoria abbandonati nei corsi d'acqua. In particolare nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno. Quest'ultimo comprende un'area vasta e urbanizzata di oltre 700 km<sup>2</sup>, con la presenza di nuclei abitativi, aziendali-industriali. Questo territorio è vissuto da oltre 1,5 milioni di abitanti a cui bisogna aggiungerne un milione circa di persone che sono presenti sul territorio per lavoro, di passaggio o svago.

---

# **Fognature, Industria e l'Arrivo dell'Estate. Ci prepariamo ad un Lockdown del Servizio Idrico Integrato?**

I comparti industriali che operano principalmente durante il periodo estivo incominciano a programmare di questi tempi la stagione lavorativa, da qui a breve si inizieranno a pianificare tutte le azioni e interventi da realizzare nei reparti in cui vengono lavorati i prodotti conservieri che arriveranno sulle tavole di milioni di Italiani, Europei e Extra Europei. Gli operatori stagionali iniziano a lavorare e si preparano nel ricevere la chiamata dell'avvio dei lavori, si muove una grande economia che per circa quattro mesi apporta ingressi di denaro utili al sostentamento di migliaia di famiglie, in particolare, in questo periodo storico dato dal Covid19 che sembrerebbe accompagnarci per diversi anni ancora.

---

# **San Marzano Sul Sarno, individuata discarica di Rifiuti in periferia.**

Il CNSBII, nei giorni scorsi ha individuato dei siti, dove da diversi anni, vi un **abbandono incontrollato di rifiuti**. Le

aree individuate sono in un comune della **Provincia di Salerno, San Marzano Sul Sarno**. *Le aree interessate dallo scarico e abbandono dei rifiuti, sono periferiche. Aree isolate* che diventano **preda di criminali, aiutati dall'isolamento** delle aree di campagna, **assenza di illuminazione**, della **non presenza della video sorveglianza** e in primis da una **cultura criminale** che ad oggi ancora alberga nell'indole di alcuni cittadini.

Nei sopralluoghi effettuati, si è riscontrato la presenza dei rifiuti in una via di campagna, nelle vicinanze del **Rio Mannara**, affluente in secca del **Rio Squazzatorio**. Entrambe i canali fanno parte del [Bacino Idrografico del Fiume Sarno](#).

Nel primo sito di abbandono di rifiuti, suddiviso in due aree viciniori, si constata la presenza di diversi materiali tra cui: **rifiuti ingombranti, pneumatici, imballaggi in plastica e rifiuti urbani indifferenziati, vetro, buste di rifiuti solidi urbani non differenziati e sfalci di potatura, paraurti di automobili.**

**L'area ha una superficie di circa 400 metri quadri.**



In un successivo sopralluogo ci siamo recati sull'**Alveo Comune Nocerino**, canale artificiale che collega le acque dei **Torrenti Solofrana e Cavaiola** al **Fiume Sarno**.

E' stata riscontrata la presenza di rifiuti in **Amianto dalla natura compatta**. Trattasi di una copertura di un qualche capanno che il proprietario o chi per esso incaricato, si è sbarazzato dei rifiuti pericolosi abbandonandoli sull'argine del Canale. **Un grave atto di abbandono poiché i rifiuti**

**contenenti amianto sono pericolosi e quindi estremamente nocivi per la salute e per l'ambiente.** Delle aree sono presumibilmente private ma senza la presenza di recinzioni o delimitazioni che ne indicassero la natura privata dell'area. Gli eventuali proprietari dell'area saranno poi tenuti alla eventuale bonifica dell'area.

**Ogni qualvolta si individuano rifiuti di questo tipo, sale la preoccupazione che questi vengano incendiati.**



A tale proposito e di **urgenza** abbiamo inviato una comunicazione al **Sindaco di San Marzano Sul Sarno**, alla **Polizia Locale**, alla **Locale Stazione dei Carabinieri** per metterli a conoscenza di quanto rinvenuto. Inoltre abbiamo inviato la stessa segnalazione al **Genio Civile Regionale** alla sede di **Salerno**, poiché l'argine dell'Alveo Comune Nocerino rientra nelle competenze del su detto ente.

**Diventa Osservatore Civico e Vedetta Antincendio e Entra in Azione!**

Invitiamo la popolazione locale di prestare la **massima attenzione alle aree particolarmente isolate del territorio di San Marzano Sul Sarno poiché diversi sono i punti da noi individuati che sono soggetti ad abbandono di rifiuti.** Con la presenza costante degli organi di controllo comunali, delle **Forze dell'Ordine**, ed in particolare modo della **Cittadinanza** potranno **diminuire drasticamente** gli episodi di abbandono. Solo con un **patto tra cittadinanza e Istituzioni** e la diffusione massiva dell'Educazione Civica in ogni livello

della società si potrà definitivamente arginare questa piaga.

Anche per questa segnalazione avviamo il nostro cronometro che ha la scadenza dai 30 giorni dalla segnalazione, allo scadere di questi giorni chiederemo un accesso civico generalizzato al fine di avere notizie, per quanto ci è concesso sapere, sugli sviluppi della segnalazione.

**ATTENZIONE:** Le immagini in questo articolo sono di proprietà del CNSBII, ne è vietata la riproduzione e lo scaricamento, gli unici autorizzati allo scaricamento e riproduzione sono gli uffici della Pubblica Amministrazione che hanno competenza nelle aree con rischio illustrate nella pubblicazione. Per ricevere le immagini ad alta risoluzione, per interessi giornalistici e per ulteriori informazioni [Contattaci](#)

2021-04-15T18:23:00

giorni

ore minuti secondi

fino a

Scadenza dei 30 gg dal deposito della segnalazione

- **16 marzo 2021:** Invio della Segnalazione

**Ricezione dell'atto da parte del Comune di San Marzano Sul Sarno n.prot. 3660 del 17.03.2021**

**Ricezione dell'atto da parte della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile 50 18 07 n.154001 del 22.03.2021**

- **18 marzo 2021:** Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 3660 del 18-03-2021 – POSTA CERTIFICATA: Segnalazione e abbandono di rifiuti / discarica in San Marzano Sul Sarno in Via Prima Traversa di Via Manzoni e Via Pio La Torre” è stato inviato da

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it

- **17 marzo 2021:** La Polizia Locale di San Marzano Sul Sarno con **nota protocollo n. 3621 del 17.03.2021** depositata al Comune di San Marzano Sul Sarno con **Verbale Accertamenti Urgenti** (art.354 comma 2 c.p.p.) con **protocollo interno della Polizia Locale 112/2021** effettua l'accertamento della segnalazione del CNSBII, il su detto ente di polizia effettuava quanto dovuto e delimitava l'area interessata dal deposito di amianto comunicando con l'ufficio ambiente comunale il quale avvierà tutti gli adempimenti secondo normativa vigente.
- **Nata del 29 marzo 2021:** Il CNSBII nota che nelle comunicazioni effettuate dalla Polizia Locale il 17.03.2021 con protocollo al Comune n. 3621 accompagnate da **Verbale Accertamenti Urgenti sui Luoghi (art. 354 comma 2.c.p.c.) n. 112/2021** ed indirizzate al **Sindaco di San Marzano Sul Sarno, all'U.O.D. 50 18 07 e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Ufficio Ambiente** nella verbalizzazione effettuata dall'organo di Polizia Locale notavamo un ipotetico errore (da verificare) di trascrizione del n. di protocollo di deposito della nostra prima segnalazione del 16.03.2021. Infatti si fa nota che il comune di San Marzano Sul Sarno, con probabile risponditore automatico di protocollo atti, ci comunicava con risposta il 16.03.2021 che il numero di protocollo è il n. 3660 mentre nel **Verbale Accertamenti Urgenti sui Luoghi (art. 354 comma 2.c.p.c.) n. 112/2021** la Polizia Locale indicava il n. protocollo 3606. Il CNSBII annota l'evento come ipotetico errore di trascrizione da parte dei verbalizzanti o degli uffici comunali e chiederà chiarimenti agli uffici preposti.
- **29 marzo 2021:** Il CNSBII nelle azioni di trasmissioni



degli atti tra vari enti, nota che non si menziona nessun sopralluogo in Prima Traversa Manzoni ove insiste l'abbandono di rifiuti in una probabile proprietà privata. Il CNSBII, si riserva di approfondire e per quanto gli è permesso sapere, se gli uffici a cui è arrivata la nostra segnalazione si siano attivati al fine di individuare le aree soggette ad abbandono di rifiuti posta in Prima Traversa Manzoni nelle vicinanze del Rio Mannara.

- **29 marzo 2021: La Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile 50 18 07 con protocollo n. 2021 . 0167490 del 29/03/2021 alle 08.22 invia una comunicazione al Sindaco di San Marzano Sul Sarno Settore Ambiente [protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it](mailto:protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it), alla Polizia locale del Comune di San Marzano Sul Sarno [poliziamunicipale.sanmarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu](mailto:poliziamunicipale.sanmarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu), Stazione dei Carabinieri [tta38766@pec.carabinieri.it](mailto:tta38766@pec.carabinieri.it), ai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico – Salerno [noesacdo@carabinieri.it](mailto:noesacdo@carabinieri.it) e [tta27529@pec.carabinieri.it](mailto:tta27529@pec.carabinieri.it), al CNSBII, Alla Provincia di Salerno Servizio Rifiuti e Bonifiche [archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it), alla U.O.D. 50 17 09 Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Salerno [uod.501709@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501709@pec.regione.campania.it), al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno [protocollo@pec.bonificasarno.it](mailto:protocollo@pec.bonificasarno.it), tramite protocollo web alla Direzione Generale Difesa del Suolo ed Ecosistema 50 06 00: comunica che non è di loro competenza la rimozione dei rifiuti in segnalazione in via Pio La Torre e rimette per quanto di eventuale competenza alle varie Autorità aventi compiti in materia ambientale, nonché per debita conoscenza al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno trattandosi (secondo l'U.O.D. 50.18.07) di corsi d'acqua rientranti nel**

perimetro di competenza consortile.

---

## **Castel San Giorgio, discariche di rifiuti in Via Salvatore di Giacomo**

Il 15 marzo del 2021, il CNSBII ha effettuato un sopralluogo su di un'arteria interna di collegamento tra Castel San Giorgio e Roccapiemonte entrambe i comuni presenti nella provincia di Salerno. L'area oggetto del nostro intervento è spesso soggetta ad abbandono di rifiuti. Abbiamo già sollecitato negli anni addietro l'amministrazione locale affinché si dotasse di deterrenti atti al contrasto dei fenomeni di abbandono come ad esempio telecamere o quant'altro utile alla eventuale individuazione di soggetti dediti all'abbandono di rifiuti.

---

## **Torrente Calvagnola, uno degli osservati speciali.**

Attraverso dei nostri sopralluoghi che il Calvagnola risulta in una condizione critica, in particolare nell'area identificata e denominata Chiesa Madonna del Loreto